

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	Documento di Valutazione dei Rischi	DVR
		Rev 01 DICEMBRE 2022
		Pagina 1 di 1

Istituto Comprensivo Perugia 7



San Sisto - Perugia

Strada Lacugnano – 06132 Perugia

*Mail: pgic86400t@istruzione.it pec: pgic86400t@pec.istruzione.it
<http://www.istitutocomprensivoperugia7.it/home.html>*

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AGGIORNAMENTO ALLEGATI 2022-2023

AI SENSI DELL'ART. 28 D.Lgs. 81/2008

A.S. 2022 - 2023

*Il R.S.P.P.
Geom. Gabriele Sbaragli*

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferri Federico*

*Per presa visione il
Rappresentante dei lavoratori*

Data 01/12/2022

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	Copertina allegati	ALL_00
		Rev 01 Dicembre 2022

ALLEGATI DVR

AGGIORNAMENTO 2022-2023

- ***ALLEGATO A – MEMBRI DEL S.P.P.;AFFOLLAMENTI***
- ***ALLEGATO B – ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO;***
- ***ALLEGATO C – ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO;***
- ***ALLEGATO H – MISURE DI MIGLIORAMENTO;***

Aggiornamento DVR 2022/2023

ALLEGATO A sedi- Orari

	tipo di scuola	Nome della Scuola	Orario
1.	Secondaria di primo grado	Alighieri	dal lunedì al sabato ore 8,15 - 13,15
	Primaria	"Collodi 2" (T.P.)	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
	Infanzia	San Sisto Merini	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
2.	Primaria	"Collodi 1" (TN)	classi I-II-III-IV: dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,25 classi V : dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,30 + 1 sabato al mese
3.	Infanzia	San Sisto Nord-Hack	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
4.	Infanzia	San Sisto Sud - Don Milani	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
5.	Primaria	"B. Ciari"	classi I-II-III-IV: dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,25 classi V : dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,30 + 1 sabato al mese
6.	Primaria	"Nicholas Green"	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00

AFFOLLAMENTI

	Nome della Scuola	Località	N° di alunni	Personale (docente)	Collaboratori scolastici	Personale amministrativo
1.	Secondaria San Sisto	San Sisto	273	45	6	6
	Primaria "Collodi 2" (T.P.)		135	22	2	
	Infanzia San Sisto Merini		59	8	2	
2.	Primaria "Collodi 1" - TN	San Sisto	79	11	2	----
3.	Infanzia San Sisto Nord- Hack	San Sisto	88	13	3	
4.	Infanzia San Sisto Sud Don Milani	San Sisto	59	10	2	----
	Primaria "B. Ciari"		126	19	2	
5.	Primaria "Nicholas Green"	Lacugnano	98	17	2	----

SPP

Ruolo	Nominativo
Datore di Lavoro	Dott. Federico Ferri
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Geom. Gabriele Sbaragli
Medico competente	Dott.ssa Elena Sapia
Rappresentante dei Lavoratori	Prof. Giulio Gaeta

RESPONSABILI DI PLESSO

Nominativo	Plesso
Greco, Renga	Secondaria San Sisto
Falchi	Primaria "Collodi 1"
Gaudino, Gatti	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri, Ranchella	Infanzia San Sisto- Merini
Ferranti, Miotto	Infanzia San Sisto Nord-Hack
Fiorella	Infanzia San Sisto Sud- Don Milani
Buzzi, Fringuelli	Primaria "B. Ciari"
Becherini, Brughini	Primaria "Nicholas Green"

ALLEGATO B ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Nominativo	Plesso
Gelosi, Leonetti	Secondaria San Sisto
Caia, Gaudino	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri, Ranchella	Infanzia San Sisto- Merini
Maurini, Ricci	Primaria "Collodi 1"
Galloni, Miotto	Infanzia San Sisto Nord- Hack
Martini, Spaterna	Infanzia San Sisto Sud
Brillo, Gadaleta	Primaria "B. Ciari"
Poli, Senatore	Primaria "Nicholas Green"

ALLEGATO C**ADDETTI ANTINCENDIO**

Nominativo	Plesso
Greco, Renga	Secondaria San Sisto
Falchi, Gatti	Primaria "Collodi 1"
D'Avino, Gatti Finistauri, Ranchella	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri, Ranchella	Infanzia San Sisto- Merini
Cavallucci, Miotto	Infanzia San Sisto Nord-Hack
Fiorella, Martini	Infanzia San Sisto Sud- Don Milani
Buzzi, Fringuelli	Primaria "B. Ciari"
Becherini, Brughini	Primaria "Nicholas Green"

PREPOSTI

Nominativo	Plesso
Greco, Renga	Secondaria San Sisto
Falchi	Primaria "Collodi 1"
Gaudino, Gatti	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri, Ranchella	Infanzia San Sisto- Merini
Ferranti, Miotto	Infanzia San Sisto Nord-Hack
Fiorella	Infanzia San Sisto Sud- Don Milani
Buzzi, Fringuelli	Primaria "B. Ciari"
Becherini, Brughini	Primaria "Nicholas Green"

SCUOLA SECONDARIA Dante Alighieri SAN SISTO (SEDE CENTRALE)

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Gaeta	Renga- Greco
Addetto antincendio:	Renga	Greco
Addetto primo soccorso:	Gelosi	Leonetti
Emanazione ordine di evacuazione	Ferri, Gaeta	Renga
Diffusione ordine di evacuazione	Ferri, Gaeta	Renga
Controllo operazioni di evacuazione: <i>- piano terra</i> <i>- primo piano</i>	Minestrini Renga	Bilotta Greco
Chiamate di soccorso	Renga	Greco
Interruzione erogazione: <i>- gas</i> <i>- gasolio</i> <i>- energia elettrica</i> <i>- acqua</i>	Bilotta Minestrini	Gaeta
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Gaeta	Renga-Greco
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Minestrini	Bilotta

SCUOLA PRIMARIA COLLODI Tempo Pieno

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Gaudino- Gatti	Finistauri Ranchella
Addetto antincendio:	Gaudino- Gatti	Finistauri Ranchella
Addetto primo soccorso:	Caia	Gaudino
Emanazione ordine di evacuazione	Gaudino- Cappelloni	Finistauri Ranchella
Diffusione ordine di evacuazione	Gaudino- Cappelloni	Finistauri Ranchella
Controllo operazioni di evacuazione	Cappelloni	Ciancaleoni
Chiamate di soccorso	Gaudino-	Cappelloni
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Cappelloni	Cenerini
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Cappelloni	Cenerini
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Cappelloni	Cenerini

SCUOLA PRIMARIA COLLODI Tempo Normale

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Falchi	Gatti-Davino
Addetto antincendio:	Falchi-Gatti	D'avino
Addetto primo soccorso:	Ricci	Maurini
Emanazione ordine di evacuazione	Falchi	Gatti
Diffusione ordine di evacuazione	Gatti	Falchi- D'Avino
Controllo operazioni di evacuazione: <i>- piano terra</i> <i>- primo piano</i>	D'Avino Piagnani	Falchi Peverini
Chiamate di soccorso	Falchi	Gatti D'Avino
Interruzione erogazione: <i>- gas</i> <i>- gasolio</i> <i>- energia elettrica</i> <i>- acqua</i>	Peverini Piagnani	Falchi
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Peverini	Piagnani
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Piagnani	Peverini

SCUOLA PRIMARIA B. CIARI SAN SISTO

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Buzzi	Fringuelli
Addetto antincendio:	Fringuelli	Buzzi
Addetto primo soccorso:	Gadaleta	Brillo
Emanazione ordine di evacuazione	Buzzi	Fringuelli
Diffusione ordine di evacuazione	Fringuelli	Buzzi
Controllo operazioni di evacuazione:	Gadaleta	Vanni
Chiamate di soccorso	Ceppitelli	Buzzi
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Ceppitelli	Gadaleta Vanni
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Ceppitelli	Fringuelli
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Ceppitelli	Buzzi

PRIMARIA GREEN LACUGNANO

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Becherini	Brughini
Addetto antincendio:	Becherini	Brughini
Addetto primo soccorso:	Poli	Senatore
Emanazione ordine di evacuazione	Brughini	Becherini
Diffusione ordine di evacuazione	Poli	Brughini
Controllo operazioni di evacuazione: - <i>piano terra</i> - <i>primo piano</i>	Poli Baldicchia	Galli Mechi
Chiamate di soccorso	Becherini	Senatore
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Senatore	Tardino
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Senatore	Tardino
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Senatore	Tardino

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SISTO MERINI (SEDE CENTRALE)

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Finistauri	Ranchella
Addetto antincendio:	Finistauri	Ranchella
Addetto primo soccorso:	Ranchella	Finistauri
Emanazione ordine di evacuazione	Ranchella	Finistauri
Diffusione ordine di evacuazione	Finistauri	Ranchella
Controllo operazioni di evacuazione:	Belati	Mezzasoma
Chiamate di soccorso	Finistauri	Cenerini Simona
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Cappelloni Carlo	Cenerini Simona
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Cenerini Simona	Cappelloni Carlo
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Cenerini Simona	Cappelloni Carlo

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SISTO NORD HACK

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Miotto	Ferranti
Addetto antincendio:	Cavallucci	Miotto
Addetto primo soccorso:	Miotto	Galloni
Emanazione ordine di evacuazione	Ferranti	Argenziano
Diffusione ordine di evacuazione	Miotto	Cavallucci
Controllo operazioni di evacuazione: - <i>piano terra</i> - <i>primo piano</i>	Parretta Miotto	Galloni Ferranti
Chiamate di soccorso	Galloni	Mariani
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Galloni	Mariani
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Galloni	Mariani
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Galloni	Mariani

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SISTO SUD DON MILANI

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Fiorella	Martini
Addetto antincendio:	Fiorella	Martini
Addetto primo soccorso:	Spaterna	Martini
Emanazione ordine di evacuazione	Martini	Fiorella
Diffusione ordine di evacuazione	Fiorella	Martini
Controllo operazioni di evacuazione:	Longo	Spaterna
Chiamate di soccorso	Longo	Martini
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Longo	Alesiani
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Longo	Alesiani
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Longo	Alesiani

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 1 di 8

ALLEGATO H

MISURE DI MIGLIORAMENTO AGGIORNAMENTO 2022-2023

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 2 di 8

In via generale per tutti i plessi scolastici.

Richiedere la seguente documentazione all'ente Proprietario:

- Certificato di Agibilità;
- Certificato prevenzione incendi;
- Certificato conformità impianto elettrico (L.37/2008) e controlli periodici;
- Verifiche impianti messe a terra;
- Certificato di conformità impianto di riscaldamento e centrale termica;
- Certificato di conformità impianto antincendio, se presente;

A carico dell'Ente Proprietario

Eeguire le seguenti opere:

- Verificare, dove è presente, il corretto funzionamento dell'impianto di allarme (possibili malfunzionamenti);
- Verificare il funzionamento dell'impianto delle luci di emergenza;
- Effettuare manutenzione periodica su impianti elettrici, adeguati alle norme CEI (L. 37/08);
- Verifica soffitti (con particolare attenzione alle controsoffittature);
- Verifica corretto funzionamento dei sistemi antincendio;
- Verificare il fissaggio degli armadi alle pareti;
- Effettuare controllo periodico all'impianto di messa a terra (2 anni)
- Effettuare controllo periodico centrali termiche;
- Effettuare la manutenzione di apparecchi di sollevamento (montacarichi, ascensori, montascale);
- Effettuare manutenzione alle attrezzature ed ai luoghi esterni alle sedi scolastiche;
- Adeguamento delle strutture alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Verificare che sia presente la segnaletica di sicurezza.
- Verificare i vetri e sostituire quelli non di sicurezza;
- **ADEGUARE TUTTI I PARAPETTI ALLA ALTEZZA MINIMA DI ML.1,00**

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 3 di 8

A carico del personale scolastico (in generale):

- Mantenere i percorsi di esodo sempre sgombri da qualsiasi materiale o ostacolo che ne comprometta il facile scorrimento;
- Aggiornare periodicamente il registro dei controlli interni (estintori, luci di emergenza, allarme, porte di emergenza, etc.);
- Conservare i materiali pericolosi e/o nocivi in opportuno locale custodito;
- I materiali per le pulizie devono essere utilizzati seguendo le prescrizioni delle schede di sicurezza rilasciate dal produttore;
- Effettuare controlli giornalieri per le porte di emergenza e verificare la presenza di dispositivo alternativo di diffusione sonora (allarme tromba da stadio o allarme automatico);
- Accertarsi della chiusura del gas ove sono presenti le cucine e alimentazione di altre apparecchiature;
- Controllare il contenuto della cassetta del primo soccorso;
- Assicurarsi che siano ben in vista le planimetrie con illustrazione di vie di esodo;
- Evitare l'accesso alle strutture scolastiche di persone estranee alla scuola, in caso contrario si dovrà informare che il personale scolastico non sarà responsabile di alcun evento.

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 4 di 8

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex M.Grecchi)

PRIMARIA “COLLODI 2” (T.P.)

INFANZIA ALDA MERINI

SAN SISTO – Strada Lacugnano

SECONDARIA

A carico dell’ente Proprietario:

- Eliminare o sostituire i sopra luce delle porte (aule);
- Effettuare i controlli periodici previsti per l’edificio (Pag.2);
- Verificare la stabilità delle plafoniere;
- Verificare il corretto funzionamento dell’impianto delle luci di emergenza;
- Verificare gli standard di illuminazione;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Adeguare l’impianto segnalazione allarme nella palestra

PRIMARIA “COLLODI 2” (T.P.)

A carico dell’ente Proprietario:

- Adeguare il percorso di esodo dal locale refettorio Piano Seminterrato (usato dalla Primaria e dall’Infanzia), presenta 2 U.S. con 2 moduli ma non conduce a luogo sicuro (punto di raccolta);
- Installare tende ignifughe nelle aule e nei laboratori più esposti alla luce solare;
- Controllare la sicurezza della struttura considerato che il cancello principale resta sempre aperto fino a tarda ora per l’utilizzo esterno della palestra;
- Mettere in sicurezza il tombino-piattaforma in cemento e metallo presente nel giardino della scuola accanto al quale fuoriesce dal terreno un cilindro di ferro senza alcuna protezione;
- Effettuare i controlli periodici previsti per l’edificio (Pag.2);
- Verificare la stabilità delle plafoniere;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Sostituire pavimentazione in linoleum deteriorata

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 5 di 8

INFANZIA

A carico dell'ente Proprietario:

- Controllare gli scarichi e le tubature del bagno della palestra;
- Effettuare i controlli periodici previsti per l'edificio (Pag.2);
- Rimuovere o sostituire i vecchi arredi scolastici, deteriorati e pericolosi;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Effettuare la manutenzione dello spazio esterno.

A carico del personale scolastico:

- Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo;
- Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave;

SCUOLA PRIMARIA “COLLODI 1”

SAN SISTO – Via delle Muse

A carico dell'ente Proprietario:

- Sostituire la pavimentazione in linoleum deteriorata;
- Rimuovere i sopraluce delle porte delle aule o sostituirli con vetri di sicurezza;
- Alzare il parapetto della scala interna al Piano Primo (almeno 1,00 m);
- Applicare protezione alla finestra del pianerottolo scala (Piano Terra-Piano Primo) wasistas;
- Eliminare la causa delle infiltrazioni di acqua;
- Verificare la stabilità dei controsoffitti;
- Verificare gli standard di illuminazione;
- Verificare la stabilità delle plafoniere;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Effettuare i controlli periodici previsti per l'edificio (Pag.2);
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;

A carico del personale scolastico:

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 6 di 8

- Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo;
- Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave.

SCUOLA DELL'INFANZIA Hach

SAN SISTO – Via delle Muse

A carico dell'ente Proprietario:

- Fissare gli armadi alle pareti;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Verificare la stabilità delle plafoniere;
- Integrare la segnaletica di sicurezza presente;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Applicare corrimano alla discesa

A carico del personale scolastico:

- Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo;
- Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave.

INFANZIA DON MILANI

SAN SISTO – Via Albinoni

A carico dell'ente Proprietario:

- Adeguare U.S. refettorio;
- Effettuare la manutenzione periodica dei termoconvettori (cambio filtri ogni 6 mesi – rischio batterio legionella);
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Verifica stabilità plafoniere;
- Fissare gli armadi alle pareti;
- Effettuare manutenzione spazi esterni, in particolare quello situato all'interno dell'edificio;
- Installare impianto di allarme (di diffusione sonora) da usare in caso di evacuazione;
- Verificare la certificazione dei tendaggi;
- Eliminare infiltrazioni acqua dall'infilso copertura.
- Riparare la copertura

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 7 di 8

PRIMARIA “B.CIARI”

A carico dell’ente Proprietario:

- Riparare il tetto dell’edificio dal quale si verificano abbondanti e diffuse infiltrazioni di acqua;
- Verifica stabilità plafoniere;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Fissare gli armadi alle pareti;
- Effettuare manutenzione spazi esterni, in particolare quello situato all’interno dell’edificio;
- Installare impianto di allarme (di diffusione sonora) da usare in caso di evacuazione;
- Verificare la certificazione dei tendaggi;
- Verificare il corretto funzionamento dell’impianto luci di emergenza;
- Riparare le colonne in c.a. lievemente danneggiate.

A carico del personale scolastico:

- Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo (eliminare il materiale ingombrante dai corridoi);
- Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- Tenere sempre a disposizione due trombe acustiche per diramare l’allarme in caso di emergenza;
- Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave.

PRIMARIA “NICHOLAS GREEN

LACUGNANO – Via dei Cavatori

A carico dell’ente Proprietario:

- Effettuare i controlli periodici previsti per la struttura (pag.2);
- Verificare la rete antincendio che fornisce gli idranti;
- E’ necessaria la sistemazione del parapetto (pianerottolo Piano Primo esterno), risulta non assicurato opportunamente alla parete;
- Integrare la segnaletica di sicurezza presente;
- Modificare il senso di apertura delle finestre;
- Installare tendaggi ignifughi
- Applicare strisce antiscivolo alla scala esterna;
- Verificare la stabilità degli alberi nell’area esterna;
- Effettuare la manutenzione periodica agli spazi esterni;
- E’ necessaria la sistemazione della recinzione esterna, risulta pericolosa;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Verificare la stabilità delle plafoniere;

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	MISURE DI MIGLIORAMENTO	DVR-ALL-H
		Rev 01 Dicembre 2022
		Pagina 8 di 8

- Fissare gli armadi alle pareti.

A carico del personale scolastico:

- Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo;
- Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave;
- Tenere sempre a disposizione due trombe acustiche per diramare l'allarme in caso di emergenza.